

Adaptor BSP male-BSP male (60º)

Carbon steel





Part nº	R1	R2	L	HEX 1	ØC
BMA101002	1/8" BSP	1/8" BSP	22	14	3,5
BMA101004	1/4" BSP	1/4" BSP	31	17	4,7
BMA101004H19	1/4" BSP	1/4" BSP	31	19	6
BMA101006	3/8" BSP	3/8" BSP	35	22	8
BMA101008	1/2" BSP	1/2" BSP	40	27	11
BMA101010	5/8" BSP	5/8" BSP	45	30	14
BMA101012	3/4" BSP	3/4" BSP	45	32	16
BMA101016	1" BSP	1" BSP	53	41	22
BMA101020	1"1/4 BSP	1"1/4 BSP	56	50	28,5
BMA101024	1"1/2 BSP	1"1/2 BSP	65	55	33
BMA101032	2" BSP	2" BSP	69	70	46
BMA101040	2" 1/2 BSP	2" 1/2 BSP	72	85	55
BMA101048	3" BSP	3" BSP	90	100	64